

São Paulo, 26 de março de 2025.

Informe Técnico

Referente: Divergência no Número de Registro ANVISA do Lubrificante PANASPRAY Plus

Prezado Cliente,

Informamos que o rótulo do lubrificante PANASPRAY Plus, código do produto Z182100, apresenta uma divergência no número de registro ANVISA.

Onde se lê 10234370070, a informação correta é 10234379016.

Essa correção foi implementada na etiqueta nacionalizada, conforme documentação fornecida para registro junto a ANVISA.

De acordo com o procedimento P.O.P.Q. – 0010, foi aberto o registro de ação corretiva / preventiva nº 013/25 para tratar desta questão.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Ricardo T. Yamaguti
Responsável Técnico
CREA-SP 5061354623
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA